

Создание чертежей и таблиц - [ВНХ]

Главная | Чертеж | Сборочный чертеж | Спецификация | Титульный лист | Штмп

Заказ: Гардероб №2Нов.

Изделие: Модель88 Гардероб №2

Количество изделий: 1

Артикул изделия: \_\_\_\_\_

Создавать чертежи

- на все панели
- только на выделенные

Записать

- Листами
- Библиотекой

Настройка: ВНХ

OK Отмена

Создание чертежей и таблиц - [ВНХ]

Главная | Чертеж | Сборочный чертеж | Спецификация | Титульный лист | Штмп

Общие

**Чертеж**

Размеры

Отверстия

Размеры до отверстий

Таблица отверстий

Пазы

Облицовка

Видимость облицовки

Таблицы операций

Разметка

Общие | **Дополнительные виды**

Что считать лицевой стороной панели

ВНИМАНИЕ! Данная настройка распространяется только на панели, в свойствах которых не задана лицевая сторона. Для панелей с заданной лицевой стороной данная настройка игнорируется.

- по умолчанию с модели
- с которой больше глухих отверстий
- с которой меньше глухих отверстий
- с которой сверлится больше сквозных отверстий
- с которой больше пазов

Ориентация панели

- автоматически
- с модели
- длинной стороной вдоль оси X
- длинной стороной вдоль оси Y
- по направлению текстуры по оси X
- по направлению текстуры по оси Y

Делать два изображения панели

- нет
- да, если глухие отверстия с обеих сторон

Второе изображение располагается

- автоматически
- справа
- снизу

Создавать контур заготовки

- нет
- в первом слое
- во втором слое

Настройка панели

- Указывать направление текстуры

Тип линии заготовки

\_\_\_\_\_

Настройка: ВНХ

OK Отмена









